

# B1

Bir bölgedeki bir sonucun dağılımını daha hassas aralıklarla görme:

PlotCtrls>Style>Contours>Uniform Contours...

Komuta girildiğinde ekranda bir menü açılır. Menüye girdiğimizde öncelikle "User specified" kısmını işaretleriz. Daha sonra örneğin gerilme dağılımı ekranda görülen modelin hangi bölgesinin gerilmelerini daha ayrıntılı olarak görmek istiyorsak o bölgenin ekranın altında belirtilen max-min gerilme aralığı değerlerini (VMIN-VMAX) menüde belirtiriz ve "Apply" tuşuna basarız. En son olarak "Auto calculated" kısmını işaretleyerek komuttan çıkarız. Böylelikle bir parçadaki gerilme dağılımını daha hassas aralıklarla incelemiş oluruz. Bu işlem diğer sonuçlar içinde yapılabilir.

